

**Incendio en una Iglesia
St. Louis, Missouri
28 de abril de 1994**

Aproximadamente a las 8:26 a.m. del jueves 28 de abril de 1994, el Cuerpo de Bomberos de St. Louis recibió notificación sobre un incendio en la Iglesia de San Antonio de Padua, una gran iglesia dentro de su comunidad. A su llegada, los bomberos encontraron el espacio oculto para combustible debajo del tejado de la iglesia envuelto en llamas. El incendio ocasionó serios daños en el ensamblaje del tejado de la iglesia. Sin embargo, los bomberos pudieron minimizar el daño del incendio en otras áreas de la estructura.

Los investigadores de incendios determinaron que la causa más probable del incendio fue un rayo, a pesar de que la iglesia estaba equipada con un sistema de protección contra rayos. Una inspección del sistema de protección contra rayos reveló que había varios detalles de instalación y mantenimiento que no eran consistentes con los requerimientos de los documentos actuales de la NFPA. Sin embargo, los investigadores no pudieron determinar si estas inconsistencias contribuyeron a la ignición del ensamblaje del tejado.

Este resumen puede ser reproducido, parcial o totalmente, para fines educativos en seguridad contra incendios, siempre y cuando el significado del texto no sea alterado, que se le dé crédito a la NFPA y que los derechos de autor de la NFPA sean protegidos. Este texto no puede ser utilizado para fines publicitarios o comerciales sin la autorización por escrito de la NFPA.

©2001 NFPA, Quincy, MA